

E16 Esmalte

Epoxi Q/R 2 comp.

NATURALEZA

Esmalte de dos componentes basado en un sistema de resinas epoxídicas curadas con aductos de poliamidoamina de excelente resistencia química.

DATOS TÉCNICOS

Acabado: Brillante

Densidad: 1,20-1,40 grs/cm³ (ligeras variaciones en función del color)

Rendimiento teórico: 8-10 m²/Kg

Repintado: 8 horas mínimo

Diluyente: Disolvente Epoxi

Colores: Blanco y carta Ral

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS

- El Esmalte Epoxi Q/R posee una excelente resistencia al agua, gasolinas, productos vegetales, agentes químicos y a los disolventes.
- Proporciona acabados de alto brillo, una gran adherencia y extremada dureza.
- Una vez ha reticulado en su totalidad, confiere una excelente resistencia a la abrasión y esfuerzos mecánicos.
- Exenta de plomo y cromatos.



E16 Esmalte

Epoxi Q/R 2 comp.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Por sus propiedades esta recomendado para proteger y decorar todo tipo de soportes metálicos. No es aconsejable su aplicación en el exterior.

Se puede utilizar para el pintado en ambientes químicamente agresivos.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas; en superficies nuevas es necesaria una primera mano con *Imprimación Epoxi 2/comp*.
- No aplicar a temperatura inferior a 10°C
- Mezclar los dos componentes en proporción 4:1 y homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 20% con *Disolvente Epoxi*; para las manos posteriores no diluir más de un 10%.
- Para lograr una buena adherencia entre capa y capa no hay que dejar transcurrir mas de 24 horas.
- No limpiar la superficie con ningún líquido hasta trascurridos 7 días.

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse en el envase original perfectamente cerrado y en lugares protegidos del sol y del frío excesivo. Recomendamos temperaturas entre 5 y 35°C.



E16 Esmalte

Epoxi Q/R 2 comp.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de:

Componente A: 4 kilos y 16 kilos.

Componente B: 1 kilo y 4 kilos.

Pinturas Ordesa, s.a. C/ Valle de Ordesa, 1,3 50420.- Cadrete (Zaragoza) Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04 Fax. 976 12 68 04